



FAST CLEAR HS 2:1

LA VERNICE ACRILICA ULTRA VELOCE

COMPONENTI DEL PRODOTTO

FAST CLEAR Vernice acrilica HS 2:1 – Una vernice per una riparazione veloce della carrozzeria.

Agente indurente 1: 2 per la Vernice acrilica HS FAST CLEAR.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La vernice acrilica di ultra qualità a 2 componenti per una riparazione veloce della carrozzeria. Grazie all'utilizzo dei materiali moderni siamo riusciti a realizzare un assodamento rapidissimo delle materiali vernicianti.

Il prodotto è pronto per l'utilizzo, non richiede il diluente. Tutto questo facilita il lavoro di un pittore, riduce il tempo per riparare la carrozzeria e aumenta la produttività del lavoro.

L'elemento verniciato è pronto per il montaggio entro 50 minuti dopo la verniciatura, senza essiccamento ulteriore (la temperatura dell'ambiente è di 20 °C, l'umidità relativa dell'aria – non più di 80%).

PROPRIETÀ

- facilità d'utilizzo,
- ottima spalmabilità,
- assorbimento del polvere,
- assodamento veloce,
- durezza elevata
- un alto livello di brillantezza.

CONTENUTO DI COMPOSTI VOLATILI

VOC per la miscela = 571 [g/l]. Il prodotto corrisponde ai requisiti della direttiva UE (2004/42/WE) la quale stabilisce per questa categoria di prodotti (cat. B/5) il valore limite di contenuto di composti volatili pari a 840 [g/l].

PREPARAZIONE DELLA BASE

La vernice acrilica può essere applicata a:


- Tintura di base
- Vecchi strati dei materiali vernicianti in una condizione buona dopo delucidazione e sgrassamento

LA RESA

1 litro della mescolanza permette di verniciare 7,5 ÷ 8,0 m² allo spessore dello strato asciutto di 60 micron.



PROCESSO DI APPLICAZIONE



LA SFUMATURA

Assicurati che l'intera area con la tintura di base è verniciata. Fumeggia solo sulla parte preparata. Utilizza l'agente diluente per il transizione METHOD THINNER FADE OUT per la rimozione della ruvidezza intorno alla zona di riparazione e per livellare la differenza di luminosità ottica al confine tra una rivestitura vecchia di vernice acrilica e quella appena applicata.

LA LUCIDATURA E L'ELIMINAZIONE DELLE INCLUSIONI

La lucidatura di solito non è necessaria perché la vernice trasparente FAST CLEAR 2:1 dà una visione perfetta della superficie subito dopo l'applicazione. In caso delle inclusioni, si consiglia la loro eliminazione "wet" con una carta abrasiva con la gradazione 1500-2000 con la lucidatura successiva da pasta per lucidatura.

La lucidatura dei prodotti 2K è il più ottimale entro 1-24 ore dopo refrigerazione della superficie.

NOTA

- Non superare le dosi consigliate di un agente indurente!
- I migliori risultati vengono ottenuti con la pittura a temperatura ambiente.
- La temperatura dell'aria e la temperatura di un dettaglio verniciato dovrebbero essere approssimativamente uguali.
- Durante il lavoro con i prodotti 2K utilizzate i dispositivi funzionanti di protezione individuale. Si deve proteggere gli occhi e le vie respiratorie.
- I locali devono essere ben ventilati.
- Pistole e strumenti da verniciatore devono essere lavati subito dopo il loro utilizzo.



**ATTENZIONE! Per motivi di sicurezza si deve agire in base ai dati contenuti nella Scheda dei dati di sicurezza di una sostanza pericolosa per il prodotto. Dopo l'applicazione, il contenitore del prodotto deve essere chiuso immediatamente!
Si deve proteggere agente indurente da gelo e umidità!**

CONSERVAZIONE

I componenti del prodotto devono essere conservati nei contenitori ben chiusi, nei luoghi freschi ed asciutti, lontano da fonti di fuoco, di calore e dai raggi diretti del sole.

